Schreiner 1 / VE 361.01 :
Schrankanlagen in CA-Räumen, Konferenzräumen, Wert,- u. Postfächer in Pers.-Aufenthaltsr., Pat.-Aufenthaltsr. (ohne Küchen), div. AP + Regale (außer an Leitstellen), Durchreichen

Schreiner 2 / VE 361.02 :
Pat.-Zimmer + P.-Bäder, Pat.-Lounge PKV (incl. Küchenzeile), Bereitschaftsr., Gard.-Haken, Patienten-Schränke sonstige, Wickeltische im EIKI und in Beh.-WCs

Schreiner 3 / VE 361.03 :
Verkleidungen Infotresen + Infotresen, Verkleidungen an Cafeteria, Kapelle, Glaswände + Bäume + Sitzbänke mit Verkleidung im EIKI / EG

Schreiner 4 / VE 361.04 :
Tresenanlagen incl. Verglasungen, Schrankanlagen Leitstellen + Stützpunkte, Richtplätze in AR rein (von H7 übernommen)

Hinweis Schreiner 4:
Im Plan **HHAA-HGB-CD-00-142-AH-5-00** finden Sie die grundsätzlichen Regeldetails zu den Tresen und im Plan **HHAA-HGB-CD-00-143-AH-5-00** die Regeldetails zu den Arbeitsschachlagen.

Schreiner 5 / VE 361.05 :
Fensterbänke + Leibungsrahmen d. Fenster / Pat.-Zimmer

Schreiner 6 / VE 361.06 :
Alle Küchenzeilen (außer PKV-Lounge)

WC-Trennwände / VE 354.01 :

Hinweise zur "Plan-Codierung" innerhalb der Räume :

03.040 bedeutet z.B.
Verweis auf folgenden Ausführungsplan:

HHAA-HGB-CD-**03.040**-AW-5-00
Wandansicht und Grundriss Tresen Leitstelle Ambulanz Dik Kataloganz 03.042

Türen mit Kleiderhaken, siehe Katalogansicht 30.013

Position Schalter für
LED-Sockelbeleuchtung,
integr. in "Formularablage"
Höhe: Achse = 93,0 cm ü. OKFFB

"offene" Tresen ohne Verglasung

"geschlossene" Tresen mit Verglasung

Hinweis für VE 351.01 / Allgemeine Schrankanlagen :
In den so markierten Personal-Aufenthaltsräumen weicht die Anzahl der Wertfächer von der Standard-Stückzahl "4" ab

Hinweis für VE 361.02 / Patientenschränke :
Schrankformen mit abweichenden HPL- Dekor und ggf. Intarsie gemäß Angabe in der Ausschreibung und separater Material-Beschreibung

Hinweis für VE 361.04 / Tresenanlagen :
komplette Schrankanlage im HPL-Umfarbton gemäß Bauteilzuordnung

Hinweis für VE 361.06 / Küchenzeilen :
Arbeitsplatte, Rückwand-Paneel und "Unterboden" der Hängeschränke im HPL-Umfarbton gemäß Bauteilzuordnung

Hinweis für VE 361.06 / Küchenzeilen :
Arbeitsplatte, und Schrankanlagen in HPL-Umfarbtönen gemäß Angabe in der Ausschreibung und separater Material-Beschreibung

ALLE MASSE SIND VOR ORT VON DER AUSFÜHRENDEN FIRMA EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN UND ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN! EINGETRAGENE HÖHENMASSEN BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF OKFFB!

Index	Datum	Gez.	Änderungen
01	16.09.2025	HDR\hAa	Ergänzungen i.d. Zuordnung / und Legende

HhAA-HGB-CG-e3-001-IM-5-01

Schreinerübersichtsplan
3.Obergeschoss

Status: 01 | Index: 16.09.2025

ARGE TGA	ATGA-HGB-MM-UE-00 Cloud 24.11.2025
Meyer-Vorfelder und Dinkelacker GmbH und Co. KG	MVLID-HGB-MM-UE-00 Cloud 21.11.2025
HT Hospitaltechnik Planungsgesellschaft mbH	HTPG-HGB-MM-HT-00 Cloud 17.11.2025
faktorgrün Landschaftsarchitekten	FGLA-HGB-MM-UE-00 Cloud 02.02.2021

Bauherrschaft
Neubau Flugfeldklinikum Böblingen


Langen See
Schönbuchbahn
Schönbuchbahn
Schönbuchbahn