



- Schreiner 1 / VE 361.01:**
Schrankanlagen in CA-Räumen, Konferenzräumen, Wert- u. Postfächer in Pers.-Aufenthalts-, Pat.-Aufenthalts-, (ohne Küchen), div. AP + Regale (außer an Lesetischen), Durchziehen
- Schreiner 2 / VE 361.02:**
Pat-Zimmer + P-Bäder, Pat.-Lounge PKV (incl. Küchenzeile), Bereitschafts-, Gard.-Haken, Patienten-Schränke sonstige, Wickeltische im EHK und in Ben.-WCs
- Schreiner 3 / VE 361.03:**
Verordnungs-Interessen + Interessen, Verkündigungen an Cafeteria, Kapelle, Glaswände + Bäume + Sitzbänke mit Verkleidung im EHK / EG
- Schreiner 4 / VE 361.04:**
Trennwänden incl. Verglasungen, Schrankanlagen (Leitstellen + Stützpunkte, Richtplätze in AR rein (von HT übernommen))
- Schreiner 5 / VE 361.05:**
Fensterbänke + Lüftungsgitter d. Fenster / Pat.-Zimmer
- Schreiner 6 / VE 361.06:**
Alle Küchenzeilen (außer PKV-Lounge)
- WC-Trennwände / VE 364.01:**

Hinweise zur "Plan-Codierung" innerhalb der Räume:

03.040 bedeutet z.B.
Verweis auf folgenden Ausführungsplan:
HhAA-HGB-CD-00-142-AH-5-00
Wandregal und Quergriff
Trenn-Labore Arbeits-EHK
Kategorie 03.040

Türen mit Kleiderhaken, siehe Katalogansicht 30.013

Position Schalter für
LED-Sockelbeleuchtung,
integr. in "Formularablage"
Höhe: Achse = 93,0 cm u. OKFFB

"offene" Tresen ohne Verglasung

"geschlossene" Tresen mit Verglasung

Hinweis für VE 361.01 / Allgemeine Schrankanlagen:
In den so markierten Personal-Aufenthaltsräumen weicht die Anzahl der Vertikaler von der Standard-Stückzahl, 4" ab.

Hinweis für VE 361.02 / Patientenschränke:
Schränkanlagen mit abweichendem HPL-Deckel und ggf. interner Angabe in der Ausschreibung und separater Material-Beschreibung.

Hinweis für VE 361.04 / Tresenanlagen:
Komplette Schrankanlage im HPL-Unterboden gemäß Bauteilzuordnung

Hinweis für VE 361.06 / Küchenzeilen:
Arbeitsplatte, Rückwand-Panel und "Unterboden" der Hängeschränke im HPL-Unterboden gemäß Bauteilzuordnung


Hinweis für VE 361.06 / Küchenzeilen:
Arbeitsplatte, und Schrankanlagen im HPL-Unterboden gemäß Angabe in der Ausschreibung und separater Material-Beschreibung.

ALLE MASSE SIND VOR ORT VON DER AUSFÜHRENDEN FIRMA EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN UND ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN!
EINGETRAGENE HOHENMASSEN BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF OKFFB!

Index	Datum	Gez.	Änderungen
01	16.09.2025	HDR/KMa	Ergänzungen u. Zuordnung / und Legende

HhAA-HGB-CG-e3-001-IM-5-01	Index	01	16.09.2025
Schreinerübersichtsplan			
3.Obergeschoss			
ARGE TGA	ATGA-HGB-MMAUE-00	Cloud 24.11.2025	
Abgrenzungsvertrag und Einzelvertrag GmbH und Co. KG	MMAUE-HGB-MMAUE-00	Cloud 21.11.2025	
HT Hospitechnik Planungsgesellschaft mbH	HTFG-HGB-MMAUE-00	Cloud 17.11.2025	
faktagorin Landschaftsarchitekten	FGLA-HGB-MMAUE-00	Cloud 02.02.2021	

Neubau Flugfeldklinikum Böblingen



Bauherr:
Kreiskliniken Böblingen gGmbH
Klinikumstraße 17 | 71035 Sindelfingen

Architekt:
HDR | Ma
Dorotheenstraße 31 | 70182 Stuttgart | 07143001@hdr-ma.de | hdp-projekt.com

Plansteller:
HDR | Ma

Projekt:
Schreinerübersichtsplan
3.Obergeschoss

Projekt:	Leistungsumfang:	Planungsphase:	Stand:	Stand:	Stand:
0533.01	Leistungsphase 5	1:200	31.11.2025	31.11.2025	31.11.2025