



- Schreiner 1 / VE 361.03 :**
Schränkanlagen in Ca-Räumen, Korridorzirkulären, Wert-u. Postfächer in Pers.-Aufenhaltsr., Pers.-Aufenhaltsr. (ohne Küche, d. AP + Regale) (außer an Leitungen), Durchtrecken
- Schreiner 2 / VE 361.02 :**
Pa-Zimmer + P.-Bäder, Paht-Lounge (incl. Küchenzeile), Beretschafts-, Gard.-Haken, Patienten-Schrank-Sortie, Wöchentliche im EHK und in Beh.-WCs
- Schreiner 3 / VE 361.03 :**
Verleihen (Informen) + Informen, Verleihen an Cafeteria, Kapelle, Kapellen- & Bäume + Stabwerke mit Verleihen in EHK/EG
- Schreiner 4 / VE 361.04 :**
Treppenanlagen, Verglasungen, Schrankanlagen Leitstellen + Stützpunkte, Röhreplätze in an d. rdn. von HT übernommen)
- Hinweis Schreiner 4:**
Im Plan **HAA-HGB-CD-CD-143-AH-500** finden Sie die grundsätzlichen Regelgabeln zu den Treppen und im Plan **HAA-HGB-CD-CD-143-AH-500** die Regelgabeln zu den Arbeitsstischen.
- Schreiner 5 / VE 361.05 :**
Fensterbänke + Leubungsräume d. Fenster / Paht-Zimmer
- Schreiner 6 / VE 361.06 :**
Alle Küchenzeilen (außer PKV-Lounge)
- WC-Trennwände / VE 354.01 :**


Hinweise zur "Plan-Codierung" innerhalb der Räume

03.040 bedeutet z.B.
Verweis auf folgenden Ausführungsplan


HnAA-HGB-CD- 03.040 -AW-5-00
Profil
Wandansicht und Grundriss
Tresen Leitstelle Ambulanz Eiki
Katalogansicht 03.040




Position Schalter für
LED-Sockelbeleuchtung,
integr. in "Formularablage"
Höhe: Achse = 93,0 cm ü. OKFFB









Hinweis für VE 361.01 / Allgemeine Schrankanlagen :
In den so markierten Personal-Aufenthaltsräumen weicht die
Anzahl der Wertfächer von der Standard-Stückzahl "4" ab



Schrankfronten mit abweichendem HPL- Dekor und ggf. Intarsie gemäß Angabe in der Ausschreibung und separater Material-Beschreibung.



Hinweis für VE 361.04 / Tresenanlagen:
komplette Schrankanlage im HPL-Uniformton gemäß Bauteilzuordnung



Hinweis für VE 361.06 / Küchenzeilen:
Arbeitsplatte, Rückwand-Paneel und "Unterboden" der Hängeschränke im HPL-Unitarblau gemäß Bauteilzuordnung




Arbeitsplatte, und Schrankanlagen in HPL-Uniformböden
gemäß Angabe in der Ausschreibung und
separater Material-Beschreibung.

ALLE MASSE SIND VOR ORT VON DER AUSFÜHRENDEN FIRMA EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN UND ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN!
EINGETRAGENE HÖHENMASSEN BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF OKFFB!

01	16.09.2025	HDR/Ha	Ergänzungen i.d. Zuordnung / und Legende
Index	Datum	Gez.	Änderungen

Projektname HhAA-HGB-CG-04-001-IM-5-01		Zeichnung Schreinerübersichtsplan 4 Obergeschoss		Blatt 01	Datum 16.09.2025
ARGE TGA Mayer-Vorfelder und Onkelsacker GmbH und Co. KG HT Hospitalklinik Planungsgesellschaft mbH faktorgroup Landschaftsarchitekten		ATGA-HGB-MM-UE-00 MVUd-HGB-MM-UE-00 HTPG-HGB-MM-HT-00 FSLA-HGB-MM-UE-00		Cloud 24.11.2022 Cloud 21.11.2022 Cloud 17.11.2022 Cloud 02.02.2022	

Neubau Flugfeldklinikum Böblinger



10. *Journal of the American Statistical Association*, 1997, 92, 1003-1010.

Kreiskliniken Böblingen gGmbH
Arthur-Gruber-Straße 70 | 71065 Sindelfingen



103/106

HDR | h4a
Donneckerstraße 37 | 70182 Stuttgart | 053301@emef.hdrprojects.com

Fachplan

Flareholt

Schreinerübersichtsplan

4. Obligations

Projekt Nr.	Leistungsphase
-------------	----------------

0533.01	Leistungspl
---------	-------------

000001	000001
--------	--------

Planerzeitung:	Datum Modellplan:
04.02.2025	

21.12.2023		
Umsatz	Erlösgl.	Gewinn
4.000	2.000	1.000

1:200	SH	OK
-------	----	----