



**Legende**

- Leistung mit WDVS
- Leistung mit HPL-Platten
- Leistung mit Gipsputz
- Leistung mit Trockenputz
- Leistung mit Dämmputz

Verkleidung im Sturzbereich abhängig von Anschlußhöhe abhängige Decke

Beispiel: 1.2.2003.00.50\_AGA\_JA

Fensterbank über Brüstungskanal  
keine Fensterbank (1x im EG)

ALLE MASSE SIND VOR ORT VON DER AUSFÜHRENDEN FIRMA EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN UND ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN  
EINGETRAGENE HOHENMASSEN BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF OKT/FBI

Index	Datum	SE	Änderungen
04	15.04.2026	HDH/ha	Aktualisierung Planstand   Ergänzung Markierung Fensterbänke über Brüstungskanälen
03	21.02.2026	HDH/ha	Differenzierung Nassputz/Trockenputz, Änderungen siehe Wölkenschriftführung
02	02.05.2024	HDH/ha	Legende ergänzt um Einbauelemente
01	28.02.2024	HDH/ha	Aktualisierung Planstand
Revisoren:			
Drees & Sommer SE		DSBMA-HGB-MMA-HL-000	Cloud 13.04.2026
Mappe-Vollfelder und Dreieckscher GmbH und Co. KG		MVA-HGB-MMA-UE-000	Cloud 03.04.2026
HT Hospitalechnische Planungsgesellschaft mbH		HFG-HGB-MMA-HL-000	Cloud 10.04.2026
Hafkörtgen Landschaftsarchitekten		FLA-HGB-MMA-UE-000	Cloud 02.02.2021
Ibb Baur & Diering Ingenieurbüro GmbH		ATGA-HGB-MMA-EL-111	Cloud 13.04.2026
INGENIEURGRUPPE WALTER + PARTNER GBR		BWP-HGB-MMA-GA-000	Cloud 05.11.2024
Ramboll Deutschland GmbH		ATGA-HGB-MMA-AU-000	Cloud 30.05.2023
		ATGA-UEB-MMA-RP-000	Cloud 27.02.2026

**HhAA-HGB-CG-e4-700-AF-5-04**

**Fensterleistungen 4 OG**

Blatt: 04

Verarbeitet: 15.04.2026

**Neubau Flugfeldklinikum Böblingen**

Standort: Klinikverbund Südwest gGmbH, Ely-Bermer-Strasse 23 | 71034 Böblingen

Projekt: HDR | Ma

Vertragsnummer: 471/42121 Düsseldorf | HhAA/HGA-architekten.de | HhAA/HGA-architekten.de

Partner:

Revisoren:

Fensterleistungen 4 OG

Revisionsplan:

Revisionsplan	Leistungsfeld	Planzeichnung	Seiten-Markierung	Datum
0533.01	Leistungsphase 5		2003	15.04.2026

Maßstab: 1:200

Blatt: 04

Blatt: 04